


PLANO ORDENACIÓN NUCLEO SANTA EUGENIA



Normas Subsidiarias



EMPLAZAMIENTO

Antigua Casa Consistorial







EMPLAZAMIENTO




ORTOFOTO



PERÍMETRO SEGURIDAD OBRA



CATASTRO



A photograph of a cluttered storage room. On the left, a green garden hose is coiled on a shelf. Below it, a blue bucket and a white jug are visible. A red fire extinguisher is mounted on the wall. The room is filled with various other items, including boxes and tools, creating a disorganized appearance.

	ELEMENTO	SUPERFICIE
PLANTA BAJA	Almacén 1 PB	13,27 m ²
	Almacén 2 PB	3,76 m ²
	Distribuidor	2,89 m ²
	Sup. útil	19,92 m²
	Sup. construida	41,05 m²

ESCALERA



ACCESO / BIBLIOTECA



BIBLIOTECA INFANTIL



BIBLIOTECA 2



BIBLIOTECA 3




DISTRIBUIDOR




ALMACÉN P4 P1




LOCAL CAZADORES



PLANTA PRIMERA	ELEMENTO	SUPERFICIE
	Biblioteca Infantil	11,11 m ²
	Biblioteca	41,69 m ²
	Almacén 1 p1	4,26 m ²
	Distribuidor	4,97 m ²
	Almacén 2 PB	5,61 m ²
	Biblioteca 2	13,38 m ²
	Biblioteca 3	24,16 m ²
	Local Cazadores	13,32 m ²
	Almacén 4 P1	7,84 m ²
	Aseo 1 P1	4,76 m ²
	Aseo 2 P1	2,47 m ²
	Escalera	13,10 m ²
	Sup. útil	146,67 m ²
	Sup. construida	212,41 m ²




ESCALERA



DISTRIBUIDOR




ALMACÉN 1 P2



SALA DE JUNTAS




ACCESO




ACCESO



GARAJE POLICÍA



PLANTA SEGUNDA	ELEMENTO	SUPERFICIE
	Centro juvenil	67,83 m ²
	Aseo 1 P2	2,05 m ²
	Sala de juntas	41,53 m ²
	Almacén 1 P2	14,74 m ²
	Aseo 2 P2	2,46 m ²
	Almacén 2 P2	2,65 m ²
	Almacén 3 P2	10,98 m ²
	Distribuidor	3,84 m ²
	Escalera	4,32 m ²
	Garaje Policía	55,95 m ²
	Telecomunic.	7,36 m ²
	Sup. útil	213,71 m²
	Sup. construida	264,86 m²
	Sup. terraza	72,13 m²




ALMACÉN 3 P3





ALMACÉN 1 P3








PLANTA TERCERA	ELEMENTO	SUPERFICIE
	Almacén 1 P3	55,59 m ²
	Almacén 2 P3	21,41 m ²
	Almacén 3 P3	84,24 m ²
	Sup. útil	161,24 m ²
	Sup. construida	191,42 m ²
	Sup. terraza	23,69 m ²









TOTAL	ELEMENTO	SUPERFICIE
	Sup. útil	541,54 m ²
	Sup. construida	709,74 m ²
	Sup. terraza	95,82 m ²


















1,23	2,1	0,85		
1,18	0,18	1,52	0,08	1,23
0,92	0,18	1,52	0,36	5,29













LEYENDA

- CATA EN MURO
- DERRIBOS
- ELIMINACIÓN PAVIMENTO Y RODAPIÉ
- DERRIBO CARPINTERÍAS


V.01
PB / PE.01
PB / PI.01
PB / PI.02



- LEYENDA**
- CATA EN MURO
 - DERRIBOS
 - ELIMINACIÓN PAVIMENTO Y RODAPIÉ
 - DERRIBO CARPINTERÍAS

- P2 / V.02
- P2 / PR.02
- P2 / BA.01
- P2 / PR.03
- P2 / V.03
- P2 / PR.04
- P2 / PI.03
- P2 / PI.04
- P2 / PI.05
- P2 / PI.06
- P2 / PI.07
- P2 / PI.08
- P2 / PI.09
- P2 / V.04
- P2 / V.01
- P2 / PR.01
- P2 / CE.03
- P2 / PE.01
- P2 / PI.01
- P2 / PI.02
- P2 / CE.05
- P2 / PE.02
- P2 / CE.06
- P2 / PE.03
- P2 / CE.07
- P2 / V.05
- P2 / PR.05
- P2 / V.06
- P2 / PR.06
- P2 / V.07
- P2 / PR.07
- P2 / CE.01
- P2 / CE.02
- P2 / PE.04
- P2 / PR.08
- P2 / PR.09
- P2 / PE.05
- P2 / CE.04

PAVIMENTO CENTRO JUVENIL



PAVIMENTO TIPO PLANTA SEGUNDA





Sala Juntas, Distribuidor, Aseo 2 y Almacenes



PAVIMENTO GARAJE POLICÍA








PAVIMENTO TIPO 1 PLANTA TERCERA




PAVIMENTO TIPO 2 PLANTA TERCERA



LEYENDA	
	CATA EN MURO
	DERRIBOS
	ELIMINACIÓN PAVIMENTO Y RODAPIÉ
	DERRIBO CARPINTERÍAS
<div><div>P3 / PE.01</div><div>P3 / Pl.01</div><div>P3 / Pl.02</div><div>P3 / CE.08</div><div>P3 / V.08</div><div>P3 / PR.08</div><div>P3 / CE.07</div><div>P3 / V.07</div><div>P3 / PR.07</div><div>P3 / CE.06</div><div>P3 / V.06</div><div>P3 / PR.06</div><div>P3 / CE.05</div><div>P3 / V.05</div><div>P3 / PR.05</div><div>P3 / CE.04</div><div>P3 / V.04</div><div>P3 / PR.04</div><div>P3 / CE.03</div><div>P3 / V.03</div><div>P3 / PR.03</div><div>P3 / CE.02</div><div>P3 / V.02</div><div>P3 / PR.02</div><div>P3 / CE.01</div><div>P3 / V.01</div><div>P3 / PR.01</div><div>P3 / CE.10</div><div>P3 / V.12</div><div>P3 / PR.12</div><div>P3 / CE.09</div><div>P3 / V.11</div><div>P3 / PR.11</div><div>P3 / V.10</div><div>P3 / PR.10</div><div>P3 / V.09</div><div>P3 / PR.09</div></div>	



PAVIMENTO TERRAZA 1



PAVIMENTO TERRAZA 2





ORTOFOTO CUBIERTA




LEYENDA

 DERRIBOS



CUBIERTA ALMACÉN 1 P3





CUBIERTA ALMACÉN 2 P3



LEYENDA





- CATA EN MURO
- DERRIBOS
- ELIMINACIÓN PAVIMENTO Y RODAPIÉ
- DERRIBO CARPINTERÍAS

ALZADO CAMÍ DES PUIG




LEYENDA

- CATA EN MURO
- DERRIBOS
- ELIMINACIÓN PAVIMENTO Y RODAPIÉ
- DERRIBO CARPINTERÍAS




ANTENAS TELECOMUNICACIONES



LEYENDA



- CATA EN MURO
- DERRIBOS
- ELIMINACIÓN PAVIMENTO Y RODAPIÉ
- DERRIBO CARPINTERÍAS



REUBICACIÓN ANTENAS
TELECOMUNICACIONES
DURANTE OBRA

DEMOLICIÓN DE
CARPINTERÍAS Y ACOPIO

DERRIBO DE CUBIERTA
EXISTENTE



ALZADOS PATIO INTERIOR






LEYENDA

CATA EN MURO



DERRIBOS

ELIMINACIÓN PAVIMENTO Y RODAPIÉ

DERRIBO CARPINTERÍAS



- LEYENDA**
- CATA EN MURO
 - DERRIBOS
 - ELIMINACIÓN PAVIMENTO Y RODAPIÉ
 - DERRIBO CARPINTERÍAS



LEYENDA

- CATA EN MURO
- DERRIBOS
- ELIMINACIÓN PAVIMENTO Y RODAPIÉ
- DERRIBO CARPINTERÍAS

